



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
– PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
– NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/W/0522/01/2009

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Zawór kulowy odcinający Leno TM MSV-S**

Zawierający / containing: mosiądz CuZn36Pb2AS, CuZn39Pb2, POM, EPDM, PTFE

Przeznaczony do / destined: odcinania przepływu, napełniania/odwadniania instalacji wodnych grzewczych i wody lodowej, jedno- i dwururowych, z obiegiem pompowym oraz instalacji ciepłej wody użytkowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- bez zastrzeżeń

Wytwórca / producer:

Danfoss EOOD, Danfoss Bulgaria
BG-1510 Sofia
Rezbarska Street 5, Bulgaria

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

DANFOSS Sp. z o.o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Chrzanowska 5



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2014-06-29 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2014-06-29
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 29 czerwca 2009

The date of issue of the certificate: 29th June 2009

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Bożena Krogułska
dr Bożena Krogułska

proj. T. Podsiady